



	GESTION DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION	CODIGO: IC-FO-IC-020
		VERSION: 2
	ACTA	FECHA: SEP 2017
		PAGINA 1 de 2

LUGAR: Oficina de Planeación y Calidad y Sala de Partos

ACTIVIDAD: VISTA TECNICA DE OBRA **CAPACITACION** **REUNION** **X**

ACTA NO. : 1 **FECHA: 05/07/2023** **HORA: 8:00 AM**

Asistentes:

NOMBRES	ROL	AREA O SERVICIO	FIRMA
DORIS ANGARITA ACOSTA	Asesora de Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación Y Calidad	
HECTOR DAVID VILLABONA	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO HOSPITAL 2023	
EDGAR ALONSO TOBÓN GALVIS	INGENIERO CIVIL	JASA LTDA	
EMMANUEL CAMILO VELASCO VERJEL	Agremiado ACTISALUD- Profesional en Ingeniería Civil	Oficina Asesora de Planeación Y Calidad	
MÓNICA XIMENA BLANCO CUELLAR	Agremiado ACTISALUD- Profesional en Ingeniería Civil	Oficina Asesora de Planeación Y Calidad	

Orden del Día:

1. Visita Técnica obligatoria y Presentación del proyecto por parte de la E.S.E.


Siendo las 8:00 am en la oficina de Planeación y Calidad, de conformidad con lo estipulado en el cronograma de la licitación, se inicia la visita con la presentación del posible oferente HECTOR DAVID VILLABONA, identificada con c.c. 91.536.757, del CONSORCIO HOSPITAL 2023, y del personal a cargo de la visita, encabezado por la Dra. Doris Angarita, delegada mediante resolución 02520 del 08 de noviembre de 2022 por el Dr. Miguel Tonino Botta Fernández, Gerente HUEM, la Ingeniera Mónica Blanco y el Ing. Camilo Velasco, profesionales en Ingeniería Civil de la oficina de Planeación.

Seguidamente se procede a desplazarse hacia el área de intervención de la obra, ubicada en la torre C, en el cual se realiza la presentación del proyecto denominado Reforzamiento y Remodelación de Sala de Partos, se recorre y se muestra el área donde se realizará el reforzamiento estructural, el cual consta de dos pantallas estructurales que van desde la cimentación hasta la cubierta del 2 piso. La E.S.E. muestra al posible oferente que la zona de intervención en el segundo piso y explica las áreas que serán intervenidas y la importancia de realizar este proyecto en los tiempos pactados.

El posible oferente pregunta sobre la forma de entrega de los espacios a intervenir, para lo cual se enseña que el segundo piso ya se encuentra desocupado y que para la intervención estructural se desocupará la sala 7 y 6 de observación de urgencias próximamente, las cuales también son mostradas al posible oferente.

Una vez el equipo regresa a la oficina de Planeación y Calidad, se hace presente el Ingeniero Edgar Alonso Tobón Galvis identificado con C.C. 1.090.500.110, en representación de JASA LTDA, quien no estuvo en el recorrido al área de intervención, quien manifiesta que "no pude estar en el recorrido a pesar de haberme anunciado por la entrada principal del HUEM a las 7:45 am, pero al no conocer las instalaciones del Hospital, solicité a un personal de la institución que me guiara, pero éste no me orientó de manera correcta, llegando a la oficina de Planeación a las 8:02 am". El ingeniero Edgar le manifiesta a la Asesora de Planeación que tuvo problemas al momento de encontrar parqueadero.

Se da por terminada la visita a las 8:40 am



Nota: Se adjunta lista de asistencia con los 04 participantes que asistieron a la visita técnica

